

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 张掖远达公路材料有限公司
山丹县红崖子东岔河建筑石料用灰岩矿项目
项目编号 采矿证号：C6207252016117130143183
建设地点 山丹县东乐镇
验收单位 张掖远达公路材料有限公司

2019 年 09 月 07 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	张掖远达公路材料有限公司山丹县红崖子东岔河建筑石料用灰岩矿项目	行业类别	露天非金属矿
主管部门 (或主要投资方)	张掖远达公路材料有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	山丹县水务局 山水发〔2018〕 596 号文，2018 年 12 月		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	主体工程于 2018 年 7 月开工，2019 年 6 月竣工		
水土保持方案编制单位	甘肃安卓工程技术有限公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	张掖远达公路材料有限公司		
水土保持监理单位	\		
水土保持设施验收报告编制单位	甘肃锐搏管理咨询有限公司		

二、验收意见

张掖远达公路材料有限公司于 2019 年 9 月 7 日在山丹县艾黎国际大酒店 2 楼会议室主持召开了山丹县红崖子东岔河建筑石料用灰岩矿项目水土保持设施验收会议。参会单位有张掖远达公路材料有限公司、甘肃省建设项目咨询中心（设计单位）、甘肃安卓工程技术有限公司（水土保持方案编制单位）、甘肃锐搏管理咨询有限公司（水土保持设施验收报告编制单位）等单位，参会人员共计 8 人。

验收组成员由参会的相关单位共计 6 人组成，建设单位 2 人、设计单位 1 人、水土保持方案编制单位 1 人、验收报告编制单位 1 人、施工单位 1 人，验收组组长由张掖远达公路材料有限公司总经理邵发周担任。

验收会议由建设单位致辞并简要介绍了工程建设情况，验收组组长介绍了验收成员组成情况，验收组及参会人员先查看现场和查阅资料，各技术服务单位进行了相关汇报，并通过验收组的质询，经过验收组讨论形成验收意见。

（一）项目概况

张掖远达公路材料有限公司山丹县红崖子东岔河建筑石料用灰岩矿矿区位于山丹县城约 26 公里处，行政隶属于山丹县东乐镇。

项目属于新建建设生产类项目，建设性质为新建，规划总用地面积 3.87 公顷。

本矿山设计生产规模为 5.0 万 m^3/a 。项目建设露天采场 1 处，采用露天分台阶开采的方式进行开采；为保证矿山的正常运行，同时项

目建设了办公生活区 1 处,建设矿山道路 1200 米。总占地面积为 3.87 公顷。实际总投资 65.12 万元,土建投资 41.48 万元,项目资金由建设单位自筹。

本项目主体工程于 2018 年 7 月开工建设,2019 年 6 月全部建设完成;水土保持砾石压盖和密目网苫盖工程于 2018 年 7 月开工,2019 年 6 月完工。

(二) 水土保持方案批复情况(含变更)

2018 年 12 月 20 日山丹县水务局以山水发〔2018〕 596 号文《山丹县水务局关于张掖远达公路材料有限公司山丹县红崖子东岔河建筑石料用灰岩矿项目水土保持方案报告书的批复》批复了项目水土保持方案报告书;按照办水保〔2016〕 65 号文的规定,对照本工程实际建设情况,水土保持方案不涉及变更问题。

(三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

项目设计过程中未做水土保持专项初步设计,主体工程设计时,将水土保持方案确定的水土保持措施纳入了主体工程设计中。

(四) 水土保持监理、监测情况

根据《甘肃省水利厅关于生产建设项目水土保持方案行政审批改革事项的通知》(甘水水保发〔2014〕 259 号文),对征占地面积在 50 公顷以下,土石方挖填总量 50 万立方米以下,水土保持总投资 200 万元以下的建设项目,不再要求做水土保持监理、监测工作。

本工程占地面积 3.87 公顷,土方挖填总量 0.84 万立方米,水土保持总投资为 17.56 万元,工程无需开展监理、监测工作。

（五）验收报告编制情况和主要结论

张掖远达公路材料有限公司在工程建设过程中重视相关的水土保持工作，工程完工后，组织对水土保持设施进行了自查初验。2019年7月，委托甘肃锐搏管理咨询有限公司编制该项目水土保持设施验收报告，编制单位随即开展工作，查阅了项目相关施工资料，于2019年7月至2019年8月对张掖远达公路材料有限公司山丹县红崖子东岔河建筑石料用灰岩矿项目水土保持设施进行了实地查勘和抽查。

编制单位依据甘肃省水利厅水土保持局“甘水水保发〔2017〕381号文”《甘肃省水利厅关于印发〈加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收实施意见〉的通知》，编制完成了《张掖远达公路材料有限公司山丹县红崖子东岔河建筑石料用灰岩矿项目水土保持设施验收报告》，主要结论如下：

1、水土保持方案批复的水土流失防治责任范围为7.96公顷，实际发生的防治责任范围为5.25公顷，即防治责任范围减少2.71公顷，建设期的防治责任范围为5.25公顷。

2、工程建设过程中，实际挖方0.42万立方米，填方0.42万立方米，无弃方。

3、工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的防治任务，主要完成了砾石压盖0.88公顷；临时苫盖2300平方米。

4、水土保持实际完成投资17.56万元，其中工程措施投资1.76万元，临时措施投资0.88万元，其他费用14.92万元。

5、水土保持措施设计及布局总体合理，建设期各项水土流失防

治指标均达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率 94.32%，水土流失总治理度 83.08%，土壤流失控制比 0.73，拦渣率 97.62%。

（六）验收结论

张掖远达公路材料有限公司重视水土保持工作，履行了水土保持法律、法规义务，在项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

张掖远达公路材料有限公司已明确了水土保持设施管理维护部门，建立了水土保持措施管理养护责任制，确保已实施水土保持设施长效、稳定地发挥水土保持作用。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	邰发周	张掖远达公路材料有限公司	总经理	邰发周	建设单位
成员	韩东	张掖远达公路材料有限公司	安全管理员	韩东	建设单位
	赵军	张掖远达公路材料有限公司	联络员	赵军	建设单位
	周国相	甘肃省建设项目咨询中心	工程师	周国相	设计单位
	雷向前	甘肃安卓工程技术有限公司	工程师	雷向前	水保方案编制单位
	史国荣	甘肃锐搏管理咨询有限公司	工程师	史国荣	验收报告编制单位